

Ostrzeżenie o procederze przemalowywania źródeł lasera!

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie docierają do nas informacje od klientów, którzy kierując się wyłącznie ceną nabyli tańszy laser na oficjalnie "oryginalnym" źródle światła np: firmy Raycus.

Proceder przemalowywania przeznaczonych do utylizacji laserów jest profesjonalistom znany i niestety wielu klientów zostało poszkodowanych przez nieuczciwych sprzedawców urządzeń laserowych.


W związku z tym, że Państwo jako klienci nie jesteście w stanie odróżnić źródła lasera oryginalnego od podrobionego - ostrzegamy, **że kierując się wyłącznie ceną urządzenia zwiększacie Państwo prawdopodobieństwo utraty całości inwestycji.**

Przemalowane źródła lasera często nie posiadają mocy określonej specyfikacją, posiadają krótki czas życia (dziesięciokrotnie krótszy) i nierzadko zakupione są za kwotę \$100 zamiast kilku tysięcy dolarów (gdyż są tyle warte).


Proceder przemalowywania źródeł jest opisany w Internecie. Przemalowuje się nie tylko źródła odrzucone, ale też tanie i uszkodzone źródła innych firm, w celu wprowadzenia klienta w błąd. **Laser z przemalowanym źródłem jest zazwyczaj tańszy o kilka tysięcy złotych i w oczach klienta stanowi łakomy kąsek - okazję do zakupu.**

Jakość powłoki lakierniczej jest bardzo wysoka, w momencie zakupu nie rozpoznacie Państwo oryginału i podróbki. Na tym nieuczciwym biznesie zarabiają całe zorganizowane grupy "autoryzowanych" handlarzy.

Na stronie <http://www.laserscams.com> znajdą Państwo przykład przemalowania taniego chińskiego źródła Max na źródło Raycus.



Przemalowywane źródła po ich otwarciu nierzadko posiadają też informację o awariach, zmniejszonej mocy, a mierzone nie zachowują odpowiednich parametrów wiązki światła.



W związku z tym uprzejmie informujemy, iż produkty nabyte w Europie poza marką **Grawostar Laserman** nie posiadają dostępu do naszego serwisu, pakietów części zamiennych, ani nie są objęte żadną autoryzacją sprzedaży fabryki, która je produkuje.

Mówiąc wprost - nie możemy pomóc Państwu w żadnej formie jeśli urządzenie zostało wyprodukowane z elektronicznych śmieci i nie posiada naszego numeru serwisowego (tabliczki znamionowej), nie było bowiem nabyte w oficjalnym kanale dystrybucji.

Ponieważ wielu z klientów sądzi, że cena czyni cuda - uprzejmie informujemy: Sprzedajemy wyłącznie oryginalne urządzenia. Są one jednak prawdziwe i oryginalne. Nasze ceny są adekwatne do jakości, atrakcyjne, ale wyłącznie porównując je z produktami oryginalnymi.

Jeśli Państwo znajdujecie na rynku coś istotnie tańszego, to wyłącznie od Waszej oceny sytuacji zależy czy kupicie oryginał czy podróbkę. **Laser z przemalowanym źródłem jest zazwyczaj tańszy o kilka tysięcy złotych. Warto pamiętać, że w dzisiejszych czasach nie ma nic za darmo, a sam fakt, że cena sprzedaży jest niższa od ceny ... zakupu w fabryce powinien dawać dużo do myślenia.**

Nie będziemy mogli pomóc Państwu zarówno w dostępie do części zamiennych, pomocy technicznej, ani żadnej innej formie. Z doświadczenia wiemy, iż często brak dostępu do serwisu kończy się wyrzuceniem urządzenia. Oczywiście możecie Państwo zakupić nowe źródło lasera ... ale ekonomii i sensu w tym brak.

Warto wspomnieć o ważnej i znanej regule:

"Gorycz złej jakości pozostaje długo po tym, gdy słodycz niskiej ceny została zapomniana" L.Stebbing

Weryfikację oryginalności produktu można przeprowadzić pod numerem w Polsce: +48 605 061 913, pamiętajmy jednak, że procedura usuwania powłoki i badania źródła jest możliwa, lecz niestety kosztowna. Prawdopodobnym też jest, że od osób i firm sprzedających systemy podrobione nie będzie łatwo odzyskać wydanej gotówki.

W związku z powyższym, prosimy o rozsądny wybór urządzenia.

Życzymy Państwu udanych zakupów i zadowolenia z urządzeń laserowych!

Informacje techniczne: biuro@tbh-polska.com, tel. 605 061 913

<http://www.grawostar.pl>

<http://www.quedex.com>

<http://www.rico.pl>